



FRANCIA MOTORS S.A.C.

Jr. Jose Manuel Iturregui Nro.708, Surquillo Lima Lima

+51923916053

caja.taller@franciamotorsperu.com

http://franciamotorsperu.com/

RUC 20603868707
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
B101-00007780

SEÑOR(ES) : MONTOYA LLERENA MARIO

FECHA EMISIÓN : 2026-02-14

DNI : 40750054

FECHA DE VENC. : 2026-02-14

DIRECCIÓN : LIMA LIMA

MONEDA : SOLES

Cant.	Um.	Cod.	Descripción	V.Unit.	V.Total.	IGV	Importe
1.00	ZZ	390001207	GASOLINA	42.370000	42.37	7.63	50.00
1.00	NIU	1009675072980	JGO DE VALVULA DE ADM EB2DT	712.890000	712.89	128.32	841.21
1.00	NIU	2001654507180	JGO RETENES DE VALVULA X12	485.000000	485.00	87.30	572.30
1.00	NIU	0109675073180	JGO DE VALVULAS ESC EB2	646.370000	646.37	116.35	762.72
1.00	NIU	0109804617380	EMPAQUE DE CULATA EB2	441.560000	441.56	79.48	521.04
1.00	NIU	2001654515680	KIT DE DISTRIBUCION EB2 ASP	1,281.190000	1,281.19	230.61	1,511.80
1.00	NIU	0109817643380	EMPAQUE TAPA CULATA 1.2	156.740000	156.74	28.21	184.95
1.00	NIU	2001608681380	JUNTA BOMBA DE VACIO EB2DTS	101.830000	101.83	18.33	120.16
1.00	NIU	200000E149134	FILTRO DE ACEITE EB2	128.800000	128.80	23.18	151.98
4.00	NIU	120000SKR5W30	ACEITE TOTAL FULL SINTETICO X 1LT	47.460000	189.84	34.17	224.01
1.00	ZZ	3090001416	PERNOS	19.490000	19.49	3.51	23.00
1.00	NIU	1200000LM8810	REFRIGERANTE 50/50 RAF12+	110.170000	110.17	19.83	130.00
1.00	NIU	1200000986054	DESENGRASANTE X 500 ML	27.120000	27.12	4.88	32.00
1.00	ZZ	102050A2B3	REPARACION DE CULATA EP6	2,362.710000	2,362.71	425.29	2,788.00
1.00	ZZ	7001000018	MATERIALES PROCESIVOS	76.190000	76.19	13.71	89.90
1.00	NIU	16000W3X37919	FOCO LAGRIMA DOBLE CONTACTO 21/5 W	16.020000	16.02	2.88	18.90



Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica.

Consulte su documento electrónico en: <http://bit.ly/2wagr3u>

HASH: EJukAxQsYgSAzj8BcP7ychfhYqo=

Información Adicional:

Cuenta BCP Soles:: 193-2575822-0-02 CCI: 002-193-002575822002-11

DESCUENTO S/ 0.00

OP. GRAVADA S/ 6,798.29

IGV (18.00%) S/ 1,223.69

TOTAL S/ 8,021.98

MONTO EN LETRAS : OCHO MIL VEINTIUN Y 98/100 SOLES

PLACA DE VEHÍCULO: BYK196

OBSERVACIONES: SE ENCONTRO RESTOS DE METAL EN EL CARTER